



1434 هـ

2013 م

النائب المحترم السيد إدريس صقلي عدوي
من فريق العدالة والتنمية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

059

الموضوع: سقوط جزء من صومعة مسجد النور بمكناس.
المرجع: كتاب السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
عدد 1736/13 بتاريخ 26 مارس 2013

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله،
وبعد، جوابا عن سؤالكم المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أخبركم بأن عدم
احترام طول الصومعة للتصاميم المعمارية أثناء إنجاز هذا المسجد سنة 2006 من
طرف أحد المحسنين نتج عنه ظهور اختلالات على مستوى البنية الحاملة للعزري،
مما أدى إلى انهيار الجزء العلوي منها.

وقد تكلف المحسن المذكور بهدم الصومعة وإعادة بنائها وإنجاز إصلاحات
طفيفة على مستوى المسجد وفق توصيات المختبر العمومي للدراسات والتجارب الذي
قام بالخبرة.

أما بخصوص الإجراءات المستقبلية لتفادي تكرار مثل هذا الحادث فتتمثل في
تفعيل دور لجان مراقبة مطابقة البناء للتصاميم المرخص، بها وتأطير ومساعدة
المحسنين في هذا المجال من خلال إعداد دليل للتعريف بالإجراءات والمسالك
والمساطر المتبعة في بناء المساجد.

كما أعدت الوزارة مشروع قانون يحدد كفايات مراقبة الأماكن المخصصة
لإقامة الشعائر الدينية وكذا كفايات التدخل لمعالجة الآيل منها للسقوط.
وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام.

السيد إدريس صقلي